

# **Mercedes W168/W210 - Con impianto di climatizzazione/climatizzatore automatico | HELLA**

**Mercedes**

**W168/W210**

**Con impianto di climatizzazione/climatizzatore automatico**

## **Guasto dell'impianto di climatizzazione**

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto totale o parziale del sistema di climatizzazione. La causa è spesso da attribuirsi a un sensore di pressione difettoso.

Se il sensore trasmette alla centralina dei valori di misurazione errati, il compressore viene attivato in modo sbagliato o non viene attivato affatto. Per controllare il sensore di pressione procedere come segue:

- Collegare un manometro di pressione ai raccordi di servizio dell'impianto di climatizzazione
- Collegare un dispositivo diagnostico al veicolo e selezionare il menu "Blocchi di dati misurati/Parametri"
- Leggere i valori effettivi del sensore e confrontarli con il valore per l'alta pressione indicato dal manometro

Se la differenza è superiore a 2 bar, è necessario sostituire il sensore di pressione.

