

MINI R50/52/53 - Guasto sporadico dell'impianto di climatizzazione | HELLA

MINI

R50/52/53

Anni di costruzione: 2001-2009

Motore: W10 B16 A

Guasto sporadico dell'impianto di climatizzazione

Nei veicoli succitati è possibile riscontrare di tanto in tanto un guasto all'unità di comando del riscaldamento/climatizzatore.

Tale problema può essere dovuto a un collegamento di massa difettoso. Per risolverlo occorre controllare l'alimentazione di massa della presa multipla dell'unità di comando ed eventualmente posare un nuovo cavo di massa che colleghi l'unità di comando al punto di massa nel brancardo della portiera anteriore sinistra.