

MINI R50/R53 - Guasto alla ventola del radiatore | HELLA

MINI

R50/R53

Data di costruzione: 03.2003 - 2007

Motore: 55-125KW

Guasto alla ventola del radiatore

Nei veicoli sopracitati può verificarsi un malfunzionamento della ventola del radiatore. Una pre-resistenza della ventola difettosa causa guasti a uno o a entrambi i livelli della ventola.

La resistenza della ventola è montata sul telaio della ventola (figura 1). La casa automobilistica non offre la resistenza di ricambio come pezzo unico, ma sempre associata alla ventola e al telaio. Nel „mercato libero dei pezzi di ricambio“, la resistenza viene venduta come pezzo di ricambio unico (figura 2).

Prima del montaggio, è necessario assicurarsi del corretto funzionamento del motore della ventola, l'assenza del gioco del cuscinetto e/o di rumori. Leggere attentamente l„informativa tecnica“ del fornitore concernente la nuova resistenza. Per un montaggio ottimale, si consiglia di smontare il telaio della ventola insieme alla ventola.



Figura 1




Figura 2