

Mitsubishi / Fuso - Tubo flessibile del radiatore dell'olio | HELLA

Mitsubishi / Fuso

Canter TF/TF1

Data di costruzione: 16.09.2011–17.12.2014

Tubo flessibile del radiatore dell'olio

Nei veicoli succitati è necessario verificare ed eventualmente sostituire i tubi flessibili del radiatore dell'olio del cambio completamente automatico a doppia frizione (cambio Duonic). In caso contrario esiste il pericolo che i tubi flessibili scoppino facendo fuoriuscire l'olio.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il costruttore

del veicolo. A tal fine citare il codice dell'iniziativa del costruttore: RC1502.