



Nissan Juke: spia motore accesa: codice di guasto P0603

Scheda tecnica

Costruttore	Nissan
Modello	Juke (F15)
Motore	Benzina
Anno di costruzione	2010 – 2020
Problema	La spia dell'olio si accende: codice di guasto P0603

i Avviso importante per la sicurezza

La spia motore si accende sulla Nissan Juke

Se la spia motore si accende sui veicoli succitati e il codice di guasto P0603 viene memorizzato nella memoria guasti, le cause possono essere diverse:

- Morsetti della batteria allentati o difettosi
- Batteria scarica
- Guasto all'alternatore
- Power Control Modul (PCM) difettoso

Come prima misura, è necessario controllare tutti i componenti elettrici rilevanti per il sistema, compresi l'alimentazione di tensione, i collegamenti elettrici e i punti di messa a terra.

Se non viene rilevato alcun guasto, non è necessario sostituire immediatamente la centralina. È possibile che la batteria sia stata scollegata e ricollegata più volte in un breve periodo di tempo. Di conseguenza, si è attivata la spia motore. Si consiglia di cancellare la memoria guasti e di effettuare un giro di prova approfondito. Se la spia motore rimane spenta, si può presumere che il problema sia stato risolto.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.