



Nissan Navara (D40): perdita costante di liquido di raffreddamento

Scheda tecnica

Costruttore	Nissan
Modello	Navara (D40)
Anno di costruzione	2010-2016
Problema	Perdita costante di liquido di raffreddamento

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Cause di una perdita costante di liquido di raffreddamento nella Nissan Navara

Se si osserva una perdita costante di liquido di raffreddamento nei veicoli succitati, la causa potrebbe essere una crepa nella testata del cilindro.

La testa del cilindro dovrebbe essere controllata da un'azienda specializzata (riparazione motori) per verificare la presenza di microfratture nella zona delle candele.

Prima di smontare o sostituire la testata, è necessario escludere tutte le altre possibili cause (perdite, guarnizione della testata).

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.