



Nissan Navara (D40): perdita di potenza e codice di guasto P0093

Scheda tecnica	
Costruttore	Nissan
Modello	Navara (D40)
Anno di costruzione	2010 – 2016
Problema	Perdita di potenza Codice di guasto P0093

 **Avviso importante per la sicurezza**

La perdita di potenza e un ulteriore codice di guasto memorizzato P0093 per la Nissan Navara possono avere le seguenti cause

Se si verifica una perdita di potenza del motore e un minimo irregolare nei veicoli succitati, la causa possono essere valvole di iniezione difettose. Un ulteriore codice di guasto memorizzato, P0093, indica una perdita di pressione nell'impianto di alimentazione del carburante.

Per risolvere il problema procedere come segue:

- Controllare i tubi del carburante e il filtro del carburante, sostituirli se necessario
- Controllare la pressione del carburante, il regolatore di pressione e gli iniettori con l'ausilio di uno strumento di diagnosi
- Controllare che il catalizzatore non sia danneggiato da carburante incombusto
- Sostituire i componenti difettosi
- Cancellare la memoria guasti

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.