

Nissan Pathfinder (R51) - Infiltrazioni d'acqua nell'abitacolo del veicolo | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Navara (D40)

Infiltrazioni d'acqua nell'abitacolo del veicolo

Nei veicoli succitati può succedere che l'acqua di condensazione penetri nell'abitacolo del veicolo.

La causa può essere rintracciata in un tubo di scarico dell'acqua di condensazione troppo corto.

Sono interessati i seguenti veicoli:

Pathfinder (R51) fino al telaio n° VSK....R51....345825

Navara (D40) fino al telaio n° VSK....D40....345822

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Controllare lo scarico dell'acqua di condensazione
- Smontare eventualmente il tubo di scarico dell'acqua di condensazione e montarne la versione modificata (92590-1F700)