

OPEL Astra GTC - Modulo della ventola del radiatore difettoso | HELLA

OPEL

Astra GTC

Model Year: 2010-2012

Motore: A14 XEL/NET + X16 LET

Cortocircuito della ventola del radiatore

Modulo della ventola del radiatore difettoso

Nei veicoli succitati può verificarsi un cortocircuito della ventola del radiatore, che causa un danno al modulo della ventola. Per evitare ciò, occorre apportare delle modifiche al set di cavi.

Sono interessati i veicoli con i seguenti n. di telaio:

C G 000013 - C G 000019 (stabilimento di Gliwice)

A seconda del modulo di raffreddamento utilizzato occorre installare un set di cavi adattatori nel vano motore e collegarli alla scatola dei fusibili. Poiché in questo ambito è già stata lanciata una campagna sulla sicurezza dei prodotti da parte del costruttore del veicolo, si consiglia di richiedere ulteriori informazioni al proprio concessionario di riferimento.