

# **Opel Astra H / Signum / Vectra C - Il motore funziona a strappi, inoltre la spia motore può accendersi | HELLA**

**Opel**

**Astra H / Signum / Vectra C**

**Data di costruzione: 2004 – 2006**

**Motori: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ**

**Il motore funziona a strappi, inoltre la spia motore può accendersi.**

**Codice di guasto: P0201 - P0204**

Equivalenti a:

Iniettori 1 – 4, malfunzionamento nel circuito.

Se il suddetto problema compare insieme ai codici di guasto riportati, per prima cosa eseguire un aggiornamento del software della centralina motore.

Se non si ottengono miglioramenti, controllare i connettori degli iniettori ed eventualmente sostituirli con un fascio cavi connettori migliorato, con sezione del cavo di 2,5 mm<sup>2</sup>.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema, a partire dal numero di matricola motore Z19DTH17000444 viene montato in produzione un fascio cavi modificato.