

Opel Astra J - Accensione della spia del freno di stazionamento elettronico | HELLA

Opel

Astra J

Data di costruzione 2010 - 2011

Tutti i modelli

Sfarfallio delle luci stop

Accensione della spia del freno di stazionamento elettronico

Codice di guasto C0277

Se viene rilevato il suddetto guasto, unitamente al codice di guasto C0277, la causa potrebbe essere riconducibile a un sensore di posizione del pedale del freno difettoso. Possono insorgere problemi nella calibrazione del sensore. In questo caso controllare il sensore e, se necessario, sostituirlo.

Nota

Il costruttore del veicolo ha già introdotto sensori migliorati a partire dal seguente numero di telaio:

W0LPD6ED6B8013601 Stabilimento: Ellesmere Port

W0LPE6EF2BG024146 Stabilimento: Gleiwitz

XUFPE6DC3B3000882 Stabilimento: St. Petersburg