

Opel Astra J - Controllo dei guasti degli indicatori di direzione | HELLA

Opel

Astra J

Data di costruzione: 2011

Controllo dei guasti degli indicatori di direzione

Su questi veicoli è possibile che un "errore software"

pregiudichi il controllo dei guasti degli indicatori di direzione.

Il problema riguarda il software della centralina carrozzeria (Body Control Modul – BCM). Una possibile conseguenza è che il sistema informativo di bordo non riconosca o non indichi un eventuale guasto degli indicatori di direzione.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e ha provveduto a risolverlo nel quadro di un'azione di Service,

durante la quale viene aggiornato il software del BCM.

Ovviamente per diversi motivi non tutti i veicoli sono stati sottoposti all'azione di Service.

Tenete quindi conto di questo bollettino in caso di reclami relativi al controllo dei guasti degli indicatori di direzione.