

# **OPEL Astra J - Impianto di climatizzazione non funzionante | HELLA**

**OPEL**

**Astra J**

**Anni di costruzione: 2010-2011**

**Motore: A14 NEL + A14 NET**

## **Impianto di climatizzazione non funzionante**

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto dell'impianto di climatizzazione. La causa può essere rintracciata in un difetto del termostato del liquido di raffreddamento.

Lo spegnimento del motore a caldo porta a un aumento della temperatura del liquido di raffreddamento (che può raggiungere 130 °C).

Di conseguenza il termostato si apre fino al punto di arresto. In questa posizione può bloccarsi. L'elettronica di bordo interpreta ciò come una condizione termica errata e disattiva l'impianto di climatizzazione.

Nella memoria guasti viene registrato il codice di errore P0128 (termostato del liquido di raffreddamento).

Per risolvere questo problema è necessario sostituire il termostato ed eliminare i codici di errore dalla memoria guasti.