

# **Opel Astra J - La spia della temperatura del liquido di raffreddamento lampeggia | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Model Year: 2010 - 2012**

**Motori: A14XEL / A14XER**

## **La spia della temperatura del liquido di raffreddamento lampeggia**

Su questi veicoli la spia della temperatura del liquido di raffreddamento può lampeggiare all'improvviso. Nella memoria guasti è registrato il codice P00B7 (flusso liquido di raffreddamento insufficiente).

La causa potrebbe essere una portata insufficiente della pompa liquido di raffreddamento (in determinate condizioni di utilizzo).

Per rimediare a questo inconveniente, montare una pompa liquido di raffreddamento modificata (55579016).