

OPEL Astra J - La spia di allarme dei circuiti elettronici del motore (SVS) si accende | HELLA

OPEL

Astra J

Model Year: 2012

Motore: A17DTE / A17DTF

Con pompa liquido di raffreddamento regolata elettricamente

Codice di guasto P261A /

La spia di allarme dei circuiti elettronici del motore (SVS) si accende

Nei veicoli succitati può succedere che la spia di allarme dei circuiti elettronici del motore si accenda e nel registro degli errori venga memorizzato il codice P261A.

Questo codice di guasto si riferisce alla pompa liquido di raffreddamento azionata dal motore e regolata elettricamente e non alla pompa ausiliaria elettrica.

Di solito la pompa liquido di raffreddamento funziona normalmente.

Per risolvere il problema occorre eseguire un aggiornamento del software della centralina del motore e condurre un controllo visivo e funzionale.