

Opel Astra J - Mancanza di tenuta sul compressore | HELLA

Opel

Astra J

Model Year: 2010 - 2012

Con climatizzatore

Mancanza di tenuta sul compressore

Sui suddetti veicoli, può verificarsi una mancanza di tenuta sul compressore. Questo problema viene rilevato principalmente attraverso la fuoriuscita di olio / liquido di contrasto. Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il compressore con una variante modificata:

Vecchio codice: Sostituito dal nuovo codice:

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694