

OPEL Astra J - Modulo della ventola del radiatore difettoso | HELLA

OPEL

Astra J

Model Year: 2010-2012

Motore: A14 XEL/XER/NET + X16 XER/LET

Cortocircuito della ventola del radiatore

Modulo della ventola del radiatore difettoso

Nei veicoli succitati può verificarsi un cortocircuito della ventola del radiatore, che causa un danno al modulo della ventola. Per evitare ciò, occorre apportare delle modifiche al set di cavi.

Sono interessati i veicoli con i seguenti n. di telaio:

A 3 001367 - B 3 023589 (stabilimento di San Pietroburgo)

A G 000001 - C G 000009 (stabilimento di Gliwice)

A 8 000004 – C 8 000013 (stabilimento di Ellesmere Port)

A seconda del modulo di raffreddamento utilizzato occorre installare un set di cavi adattatori nel vano motore e collegarli alla scatola dei fusibili. Ulteriori informazioni sono reperibili presso il proprio concessionario di riferimento.