

# **OPEL Astra J - Perdita di liquido di raffreddamento | HELLA**

**OPEL**

**Astra J**

**Model Year: 2010-2012**

**Motore: A16XER + A18XER**

## **Perdita di liquido di raffreddamento**

Se nei veicoli succitati si rileva una lenta perdita di liquido di raffreddamento, ciò può essere dovuto a una mancanza di tenuta della guarnizione posta tra l'alloggiamento del termostato e il termostato.

A partire da maggio 2012 in fase di produzione viene utilizzata una guarnizione modificata.

Se si rileva una mancanza di tenuta, procedere come segue:

- Lasciare raffreddare il liquido di raffreddamento
- Far defluire il liquido di raffreddamento
- Estrarre il connettore elettrico dall'alloggiamento del termostato
- Rimuovere le 4 viti dell'alloggiamento del termostato
- Estrarre l'alloggiamento
- Pulire le superfici stagne
- Sostituire il termostato e la guarnizione
- Rimontare l'alloggiamento del termostato
- Inserire nuovamente il connettore
- Rabboccare con liquido di raffreddamento
- Sfiatare il sistema di raffreddamento
- Eseguire un controllo di tenuta