

OPEL Astra J - Perdita di refrigerante | HELLA

OPEL

Astra J

Model Year: 2010 –

Motore: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR

Perdita di refrigerante

Nei veicoli sopracitati può verificarsi una perdita di refrigerante nella zona del radiatore di riciclo del gas di scarico (radiatore AGR).

In caso di mancata tenuta del sistema di raffreddamento, il refrigerante AGR va rabboccato con estrema cautela. La presenza di crepe sulla carcassa può comportare una perdita prolungata di refrigerante.

Per ricevere assistenza a tale riguardo, si consiglia di procedere come segue e di utilizzare un kit di riparazione (figura), composto da carcassa, 2 guarnizioni e 2 clip,:

- Lasciar raffreddare il motore
- Smontare la carcassa del radiatore AGR (raccogliere il refrigerante)
- Smontare il radiatore AGR dalla carcassa
- Pulire le superfici stagne

Utilizzare il kit di riparazione (pezzi n.:55590953):

- Rimontare il radiatore AGR nella nuova carcassa
- Inserire la carcassa del radiatore utilizzando le nuove guarnizioni
- Rabboccare con refrigerante
- Sfiatare il sistema di raffreddamento
- Eseguire la verifica di tenuta

