

# **Opel Astra-J - Ritardo dei segnali acustici del sistema di ausilio al parcheggio | HELLA**

**Opel**

**Astra-J**

**Model Year: dal 2010**

**Radio: CD300 / CD400 / CDC400**

**Ritardo dei segnali acustici di avviso e del cicalino lampeggiatori.**

**Ritardo dei segnali acustici del sistema di ausilio al parcheggio.**

Se su questi veicoli viene segnalato che i segnali acustici di avviso e del cicalino lampeggiatori o quelli del sistema di ausilio al parcheggio vengono emessi in ritardo, la causa potrebbe essere un guasto software.

Modelli di radio interessati da un ritardo nella riproduzione del segnale acustico lampeggiatori e sistema di ausilio al parcheggio: CD300; CD400; CDC400.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a risolverlo con un aggiornamento software. Ovviamente per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Da agosto 2012 il costruttore ha introdotto un software migliorato.