

Opel Astra J - Ronzii provenienti dal climatizzatore | HELLA

Opel

Astra J

Model Year: 2011

Ronzii provenienti dal climatizzatore

Su questi veicoli è possibile che con climatizzatore in funzione si sentano dei ronzii.

Per rimediare a questo inconveniente controllare il codice della centralina climatizzatore. Se è montata una centralina con versione a 32 bit, il costruttore del veicolo mette a disposizione un software modificato. Se è montata una centralina a 16 bit, sostituirla con una a 32 bit e installare una nuova versione software.

Codici delle centraline a 32 bit:

13 581 999 / 13 581 998 / 13 581 131 / 13 581 132 /

13 578 953 / 13 578 954

Codici delle centraline a 16 bit:

13 578 112 / 13 578 113 / 13 344 280 / 13 344 281 /

13 577 783 / 13 577 784

Codici delle centraline sostitutive a 32 bit:

13 581 998 (per veicoli con climatizzatore bizona)

13 581 999 (per veicoli con climatizzatore manuale)