



Opel Astra K: rigenerazione del filtro antiparticolato non possibile

Scheda tecnica

Costruttore	Opel
Modello	Astra K
Motore	1.6 16V CDTI
Anno di costruzione	dal 2016 al 2017
Problema	La rigenerazione del filtro antiparticolato non è possibile

Avviso importante per la sicurezza

La rigenerazione del filtro antiparticolato non è possibile, codici di guasto P2080, P2084

Nei veicoli sopracitati la rigenerazione del filtro antiparticolato potrebbe non essere possibile. Nella memoria di guasti sono memorizzati i codici di guasto P2080 e P2084, equivalenti al segnale non valido del sensore di temperatura dei gas di scarico 1/2.

Se durante la ricerca guasti e la diagnostica della centralina non vengono rilevati guasti dei sensori e della periferica, il guasto potrebbe essere legato a un errore del software della centralina del motore. In questo caso è necessario controllare il software della centralina ed eventualmente aggiornarlo.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella Gutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica della serie mega macs compatibile con PassThru. Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica.

Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

①

NOTA

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.