

Opel Astra K - Rumori nella zona del montante posteriore | HELLA

Opel

Astra K

Anno di costruzione: 2015–2018

Tutti i modelli a 5 porte

Rumori nella zona del montante posteriore

In questo caso di riparazione il cliente lamenta uno sgradevole stridio nella zona del montante posteriore destro durante la marcia.

Ricerca guasti:

da un controllo del meccanismo della serratura della portiera è stato appurato che la vite di fissaggio inferiore (figura 1) del riscontro della serratura era troppo lunga. La punta delle vite entra pertanto in contatto con la lamiera interna del montante posteriore destro (event. può interessante anche il montante posteriore sinistro).

Rimedio:

- smontare la vite di fissaggio (figura 1)
- accorciare la vite di ca. 1,5 mm in corrispondenza della punta (figura 2)
- montare la vite di fissaggio e serrarla alla coppia di serraggio indicata dal costruttore del veicolo
- event. effettuare lo stesso intervento sul lato sinistro (riscontro serratura montante posteriore sinistro)

In seguito deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

Figura 1

 Figura 2

