

Opel Corsa-C - Il motore funziona in modo irregolare | HELLA

Opel Corsa-C

Modelli dal 2004 al 2007

Motore 1.7 L CDTI, codice motore Z17DTH

Il motore funziona in modo irregolare

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere la presenza di sporcizia nell'unità dosatrice. È inoltre possibile che vengano segnalati difficoltà di avviamento e lo spegnimento del motore. Leggendo i codici di guasto è possibile che sia memorizzato il codice P0190 (pressione del rail fuori dal campo nominale). In questo caso procedere come segue:

1. Con un tester diagnostico controllare le pressioni del rail tramite le voci di menu "Motore" e "Parametri e valori misurati".
2. Se il valore effettivo si scosta da quello nominale, è presente della sporcizia nell'unità dosatrice. Particelle di dimensioni superiori a 0,3 mm possono causare il suddetto guasto.
3. In questo caso si deve sostituire l'unità dosatrice (v. fig.).

L'unità dosatrice è disponibile come ricambio, non è quindi necessario sostituire l'intera pompa ad alta pressione. Data la predisposizione alla sporcizia, durante la riparazione è indispensabile fare attenzione alla pulizia.



Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.