

# **Opel Corsa D - Luce di segnalazione del sistema di antibloccaggio (ABS) attivata | HELLA**

**Opel Corsa D**

**Anno di costruzione a partire dal 2007**

**Tutti i modelli**

**Luce di segnalazione del sistema di antibloccaggio (ABS) attivata**

**Codice di errore C0035 o C0040 salvato sull'apparecchio di comando**

Se per i veicoli sopraccitati viene visualizzato il codice di errore C0035 „Sensore numero di giri ruota anteriore sinistro“ oppure C0040 „Sensore numero di giri ruota anteriore destro“, una causa possibile può essere un imbrattamento dell'anello del sensore ABS.