

Opel Corsa D - Spia del liquido di raffreddamento lampeggiante | HELLA

Opel

Corsa D

Model Year: 2010 - 2012

Motori: A12XEL / A12XER / A14XEL / A14XER

Spia del liquido di raffreddamento lampeggiante

Su questi veicoli la spia della temperatura del liquido di raffreddamento può lampeggiare all'improvviso. Nella memoria guasti è registrato il codice P00B7 (flusso liquido di raffreddamento insufficiente).

La causa potrebbe essere una portata insufficiente della pompa liquido di raffreddamento (in determinate condizioni di utilizzo).

Per rimediare a questo inconveniente, montare una pompa liquido di raffreddamento modificata (55579016).

A partire dal Model Year 2013 i veicoli sono già equipaggiati con una pompa liquido di raffreddamento modificata.