

OPEL Insignia - Controllo del riscaldamento e della climatizzazione | HELLA

OPEL

Insignia

Anno di costruzione: gennaio-marzo 2011

Controllo del riscaldamento e della climatizzazione

Codici di guasto: B0233, B0408, B0418

Nei veicoli succitati un difetto del software può portare alla disattivazione del sistema di controllo delle valvole.

Tale difetto disinserisce infatti i servomotori delle valvole della temperatura e dell'aerazione, causando l'appannamento del parabrezza e compromettendo in tal modo la visibilità e il comfort del conducente. Nel registro degli errori vengono registrati i codici: B0233, B0408 ed eventualmente B0418.

Questo problema interessa i veicoli con i seguenti n. di telaio:

da W0LGM6EL2B1101156 a XXXXX 8EY3B1129491

Per rimediare a tale inconveniente occorre eseguire un aggiornamento del software.