

Opel Insignia - Regolazione temperatura | HELLA

Opel

Insignia

Model Year: 2012

Con climatizzatore elettronico

Regolazione temperatura

Su questi veicoli si possono verificare problemi con la regolazione temperatura del climatizzatore. Questo significa che la temperatura preimpostata nell'abitacolo non viene mantenuta o non viene raggiunta.

Sono interessati i veicoli con n. di telaio:

da C1000001 a C1067795

Come rimedio il costruttore del veicolo mette a disposizione un aggiornamento software.

Veicoli dal n. di telaio: W0LGM6EL7C1067796

sono dotati già in fabbrica di un software aggiornato.