

# **Opel Meriva-B - La luce stop risulta costantemente accesa | HELLA**

**Opel**

**Meriva-B**

**Anni di costruzione: dal 2010 al 2017**

**La luce stop risulta costantemente accesa**

**Regolatore di velocità sporadicamente non funzionante**

Se viene rilevato il problema di cui sopra, una delle possibili cause può essere un errore di regolazione/posizionamento dell'interruttore delle luci dei freni.

In questo modo la luce del freno può accendersi in modo permanente senza azionare il freno.

Il codice di errore C0161 può essere memorizzato anche nella centralina elettronica.

Rimedio:

Controllare il funzionamento dell'interruttore della luce del freno, se necessario regolarlo nuovamente. In caso di anomalie di funzionamento, sostituire l'interruttore delle luci del freno e posizionarlo correttamente.

Inoltre, leggere la memoria del codice di errore nella centralina e cancellare gli errori memorizzati.