

OPEL Meriva B - Messaggio di errore codice 84 | HELLA

OPEL

Meriva B

Model Year: 2011

Motore: A17DT / A17DTC / A17DTS

Temperatura aria in ingresso troppo elevata /

Messaggio di errore codice 84 /

Prestazioni ridotte del motore

Nel DIC (Driver Information Center) dei suddetti veicoli è possibile venga visualizzato il seguente messaggio:

Codice 84 (prestazioni ridotte del motore).

Il suddetto messaggio di errore viene visualizzato nel DIC a causa di problemi termici. Le prestazioni del motore appaiono ridotte.

Sono interessati i veicoli con il seguente n. di telaio:

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Possibile causa:

Il raffreddamento dell'intercooler è impedito dall'uso di una maschera del radiatore errata. Il vento relativo non riesce a raffreddare sufficientemente l'intercooler.

Rimedio:

Sganciare le maschere del radiatore (pos. 1 del disegno) dall'esterno, servendosi dell'apertura inferiore della griglia del radiatore, e rimuoverle.

