

Opel Mokka - Il GPS non funziona | HELLA

Opel

Mokka

Data di costruzione: 2013

Numero di telaio: DB000001 – BD033498

Il GPS non funziona

Il simbolo del GPS viene visualizzato sbarrato sul display.

Durante la navigazione si può verificare un'assegnazione errata del Paese.

Se vengono visualizzati i suddetti messaggi di errore, la causa potrebbe essere un cavo non collegato correttamente nel piede dell'antenna.

Nelle officine specializzate il piede dell'antenna sui veicoli interessati viene sostituito con uno correttamente cablato.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema.

Secondo le prescrizioni del costruttore, in produzione dal numero di telaio WOLJC7EL2DB033498 vengono utilizzati piedi dell'antenna correttamente cablati.