

Opel Signum - Il motore perde potenza | HELLA

Opel

Signum

Model Year: 2006 - 2008

Tubo flessibile difettoso dell'intercooler

Il motore perde potenza

Su questi veicoli un tubo flessibile difettoso dell'intercooler può causare una perdita di potenza del motore.

Su alcuni veicoli, il raggio di curvatura del tubo flessibile superiore dell'intercooler è troppo stretto. Questo causa un assorbimento insufficiente delle vibrazioni del motore e la formazione di incrinature nel tubo flessibile del turbo.

Di conseguenza è inevitabile l'insorgere di una notevole perdita di potenza del motore.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il tubo flessibile. A tal fine assicurarsi che il raggio di curvatura sia sufficiente.

Tenete conto di questa informazione, in particolare in caso di segnalazioni relative alla potenza del motore.