

# Opel Vectra C - Perdita di potenza del motore | HELLA

Opel

Vectra C

**Model Year: 2006 - 2008**

**Perdita di potenza del motore**

**Tubo flessibile difettoso dell'intercooler**

Su questi veicoli un tubo flessibile difettoso dell'intercooler può causare una perdita di potenza del motore.

Su alcuni veicoli, il raggio di curvatura del tubo flessibile superiore dell'intercooler è troppo stretto. Questo causa un assorbimento insufficiente delle vibrazioni del motore e la formazione di incrinature nel tubo flessibile del turbo.

Di conseguenza è inevitabile l'insorgere di una notevole perdita di potenza del motore.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il tubo flessibile. A tal fine assicurarsi che il raggio di curvatura sia sufficiente.

Tenete conto di questa informazione, in particolare in caso di segnalazioni relative alla potenza del motore.