

Opel Zafira B - Motore con perdita di potenza | HELLA

Opel

Zafira B

Tutti i modelli con turbocompressore

Motore con perdita di potenza.

Codice di guasto P1106.

Accensione della spia motore.

Sensore pressione atmosferica/ sensore di altezza

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi, ha perdite di potenza e che nella memoria guasti è memorizzato il codice di guasto P1106, la causa potrebbe essere un sensore pressione atmosferica difettoso o montato in modo errato.

- Controllare visivamente il codice costruttore del sensore pressione atmosferica. Se il codice costruttore è 261002137, sostituire il sensore pressione atmosferica.

In questo caso si può utilizzare il sensore Hella -

kPa	mV	
15 - 117	580 - 4750	



