

Opel Zafira B - Perdita di liquido di raffreddamento | HELLA

Opel Zafira B

Model Year: 2005 - 2010

Motore: 1.7 CDTi + 1.9 CDTi

Perdita di liquido di raffreddamento

Sui suddetti veicoli con intercooler piccolo (fig. 1), il supporto dell'intercooler può sfregare sul radiatore e causare una perdita di liquido di raffreddamento (fig. 2).

Quando si monta il nuovo radiatore si deve posizionare il supporto dell'intercooler in modo da escludere ulteriori danni al radiatore.



Figura 1



Figura 2

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.