

OPEL Zafira C - Perdita di refrigerante | HELLA

OPEL

Zafira C

Model Year: 2011 -

Motore: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR/A20DTL

Perdita di refrigerante

Radiatore di riciclo del gas di scarico (AGR)

Nei veicoli sopraccitati può verificarsi una perdita di refrigerante nell'ambito del radiatore di riciclo del gas di scarico (radiatore AGR). All'atto della verifica del sistema di raffreddamento, è necessario prestare particolare attenzione alla carcassa del radiatore AGR. Può generarsi una crepa causante la perdita di refrigerante.

Per ricevere assistenza a tale riguardo, si consiglia di procedere come segue e di utilizzare un kit di riparazione (figura), composto da carcassa, 2 guarnizioni e 2 clip,:

- Lasciar raffreddare il motore
- Smontare la carcassa del radiatore AGR (raccogliere il refrigerante)
- Smontare il radiatore AGR dalla carcassa
- Pulire le superfici stagne

Utilizzare il kit di riparazione (pezzi n.:55590953):

- Rimontare il radiatore AGR nella nuova carcassa
- Inserire la carcassa del radiatore utilizzando le nuove guarnizioni
- Rabboccare con refrigerante
- Sfiatare il sistema di raffreddamento
- Eseguire la verifica di tenuta

