

Peugeot 206+ - Accensione della spia motore | HELLA

Peugeot

206+

Data di costruzione: a partire dal 2009

Codice motore: TU3A

**Perdita di potenza del motore,
accensione della spia motore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore perde potenza e che la spia motore si accende, la causa potrebbe essere il fascio cavi dell'unità valvola a farfalla o la stessa valvola a farfalla.

Possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- Codice di guasto "equivalente" a:
- P0638, "Malfunzionamento regolazione valvola a farfalla bancata 1".
- P2135, "Sensore valvole a farfalla/trasduttore dell'acceleratore o interruttore valvole a farfalla/acceleratore segnale assente o non plausibile in rapporto l'uno con l'altro".

Per l'analisi dei guasti per prima cosa si devono controllare i pin dei connettori, le interfacce/i contatti e il fascio cavi verso la valvola a farfalla. Inoltre, si deve pulire la valvola a farfalla/l'unità valvola a farfalla e cancellare i codici di guasto memorizzati.

Se il guasto si ripresenta, eseguire i seguenti passi di controllo per circoscrivere il difetto della valvola a farfalla. Cancellare nuovamente i codici di guasto e spostare l'auto con le portiere bloccate in "modalità sleep" (dopo circa 3 minuti). Infine sbloccare il veicolo e inserire la chiave di accensione nel blocchetto di avviamento (senza girarla). A questo punto premere a fondo il pedale dell'acceleratore,

girare la chiave di accensione, rilasciare il pedale dell'acceleratore dopo 3 secondi e avviare il motore. Se dopo meno di 2 secondi i codici di guasto vengono nuovamente memorizzati, cosa che si accompagna con il funzionamento di emergenza del motore e l'accensione della spia, questo è sinonimo di un difetto all'unità valvola a farfalla.

In questo caso sostituire l'unità valvola a farfalla e cancellare i codici di guasto.

Infine riprogrammare la valvola a farfalla a comando elettronico. A tal fine per prima cosa vengono cancellati i vecchi valori di base con il Mega Macs, sotto il menu "Registrazione base / Inizializzare funzione addattiva".

La programmazione viene effettuata seguendo la procedura descritta qui sopra per il controllo della valvola a farfalla (spostare l'auto con le portiere bloccate in "modalità sleep" (dopo circa 3 minuti). Infine sbloccare il veicolo.....).