

Peugeot 206 - Accensione della spia motore | HELLA

Peugeot 206 1,6 HDI

Model Year: 2005 - 2007

Codice motore DV6TED4 (9HZ)

Accensione della spia motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un contatto difettoso del connettore sul debimetro. Inoltre potrebbe essere segnalato che il motore entra in funzionamento di emergenza e che il motore non ha potenza. Inoltre possono venire visualizzati diversi codici di guasto riferiti al debimetro. In questo caso si deve montare il fascio cavi con il connettore utilizzando un kit di riparazione con codice OE 6569Q9.





Attenzione!

Il fascio cavi del kit di riparazione ha cavi di colore diverso rispetto al fascio cavi montato in fabbrica. Pertanto durante il montaggio prestare molta attenzione al corretto collegamento.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.