



PARTNERED with **Clarion**

Peugeot 207 e Citroën C3 Picasso: guasto del servosterzo

Scheda tecnica

Costruttore	Peugeot Citroën
Modello	207 C3 Picasso
Anno di costruzione	2006 – 2012
Problema	Guasto del servosterzo elettrico Mancata assistenza durante le manovre Vibrazioni e movimenti a scatto del volante Spia o messaggio del servosterzo

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Mancata assistenza del servosterzo nella Peugeot 207 e nella Citroën C3 Picasso

Se i problemi sopra descritti si verificano nei veicoli citati, è molto probabile che siano legati alla centralina del servosterzo elettrico (Figura1

Gli errori visualizzati sono già presenti all'avviamento del veicolo.

Per confermare la causa dei problemi, è possibile cercare i seguenti codici di guasto utilizzando il dispositivo diagnostico:

- P0606: Guasto interno: non caratterizzato
- C1404: Errore dell'assistenza del servosterzo elettrico
- C1414: Errore del motore del servosterzo elettrico
- C1415: Sovratensione del motore del servosterzo elettrico

Se si verificano questi errori, è molto probabile che la causa del problema sia la centralina elettronica del servosterzo.

Grazie alla partnership tra Faurecia Clarion Electronics e HELLA, siamo in grado di riparare la vostra centralina del servosterzo nel più breve tempo possibile e a un costo molto inferiore rispetto a un pezzo nuovo.

Si prega di notare che attualmente ripariamo solo modelli con 4 denti (Figura 2).



