

Peugeot 207 - Impianto di climatizzazione non funzionante | HELLA

Peugeot

207

Anni di costruzione: 2007-2012

Motore: 1,6i

Impianto di climatizzazione non funzionante

Nei veicoli delle serie succitate può succedere che il sistema di climatizzazione smetta improvvisamente di funzionare.

La causa può essere rintracciata in un difetto del termostato del liquido di raffreddamento. Tale termostato è azionato elettronicamente o dispone di una resistenza di riscaldamento elettrica.

Se nella memoria guasti della centralina sono registrati i codici di guasto P0171 e P0597 (riscaldamento del termostato, interruzione del circuito elettrico), il sistema di climatizzazione viene disattivato preventivamente.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Leggere la memoria guasti
- Se sono registrati i codici di guasto succitati, sostituire il termostato del liquido di raffreddamento
- Cancellare la memoria guasti
- Eseguire un controllo di tenuta e un test funzionale

