

Peugeot 207 - Spia dell'ABS accesa | HELLA

Peugeot

Modello: 207 1,6 16V HDI FAP

Anni di costruzione: a partire dal 2006

Tutti i modelli con ABS/Teves MK 60/70

Spia dell'ABS accesa

Codici di guasto: 21248/21249/21252

Sensore di pressione dei freni difettoso

Se viene visualizzato uno dei codici di guasto riportati sopra in combinazione con una spia ABS lampeggiante, ciò può essere dovuto a un difetto del sensore di pressione dei freni. La rilevazione di un errore durante la valutazione del segnale causa la registrazione di un codice di guasto nella centralina.

Poiché non è possibile verificare direttamente l'attività del sensore, occorre innanzitutto controllare l'alimentazione elettrica e i componenti periferici dell'impianto ABS.

Se tutti i valori di misurazione coincidono con quelli nominali, è necessario sostituire il sensore di pressione.

Istruzioni per la riparazione

Il sensore di pressione è integrato nell'unità idraulica dell'ABS.

In caso di guasto è necessario sostituire l'intera unità.