

Peugeot 307 - Spia dell'ABS accesa | HELLA

Peugeot

Modello: 307

Tutti i modelli con ABS/ESP

Spia dell'ABS accesa

Codice di guasto: 21287

Sensore di velocità posteriore sinistro

Se viene rilevato il difetto sopraindicato relativo a una spia ABS lampeggiante, ciò può essere dovuto alla rottura di un cavo posto sotto la copertura di isolamento termico del silenziatore.