

Peugeot 407 - Filtro antipolline intasato | HELLA

Peugeot

407

Data di costruzione a partire dal 2004

Veicolo con guida a destra (RHD)

Filtro antipolline intasato.

Flusso aria ridotto nell'abitacolo.

Se su questi veicoli viene segnalato un malfunzionamento del motorino ventola di riscaldamento o del motorino ventola climatizzatore e viene inoltre rilevata una riduzione del flusso d'aria nell'abitacolo, una possibile causa è il filtro antipolline.

Sebbene dall'ultima sostituzione del filtro antipolline i veicoli abbiano percorso meno di 10000 km, il filtro antipolline potrebbe essere nuovamente intasato.

Come provvedimento preventivo montare un filtro antipolline modificato.

1 pezzo. - Filtro antipolline: (codice ricambio) cod. ET 6479 04.

- Le figure mostrano la versione per "veicolo con guida a destra" nella zona del vano piedi lato passeggero.