

# **Renault Tutti i modelli - La spia dell'alternatore si accende | HELLA**

**Renault**

**Tutti i modelli con**

**codice motore: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K**

**La spia dell'alternatore si accende.**

Forte rumorosità dalla cinghia dell'alternatore.

Se per questi modelli viene visualizzata la suddetta indicazione di guasto, questo può essere dovuto anche a una puleggia alternatore difettosa. La causa potrebbe essere un piano di appoggio danneggiato. In questo caso verificare che la puleggia non sia danneggiata ed eventualmente sostituirla.

Osservare a questo riguardo le istruzioni di montaggio del costruttore relative al precarico corretto della cinghia dell'alternatore..