

# Saab 9-3 - Ventilatore abitacolo | HELLA

**Saab**

**9-3 (YS3D)**

**Data di costruzione: 1998 - 2003**

## **Ventilatore abitacolo**

Su questi veicoli una centralina della ventola difettosa può provocare il funzionamento della ventola abitacolo solo al massimo numero di giri.

Se non si riesce più a regolare il numero di giri della ventola attraverso l'unità di comando o se la ventola funziona solo alla massima velocità, è probabile che il regolatore elettronico della ventola sia difettoso. Nella maggior parte dei casi il transistor (MOSFET) sulla piastra non funziona.

Invece di sostituire il regolatore della ventola, i tecnici elettronici con una certa esperienza possono anche riparare il regolatore sostituendo il transistor. A questo proposito sono necessari i seguenti accessori/ricambi:



- 
- Transistore (tipo IRFP064N)
- Saldatore da circa 30W
- Pompa per dissaldare
- Stagno per saldatura
- Pasta termoconduttiva
- Cacciavite, sottile
- Coltello
- Nastro isolante, resistente al calore