



# Seat Ateca - Spia di malfunzionamento del motore accesa

## Dati tecnici

Produttore	Seat
Modello	Ateca
Motore	Tutti i motori a benzina 1.0 / 1.2 / 1.4
Anno di costruzione	2016 –
Sintomi	La spia di malfunzionamento del motore si accende / codice di errore P1558

### i Avviso importante per la sicurezza

## Consigli di riparazione per la Seat Ateca: La spia di malfunzionamento del motore si accende ed è impostato il codice di errore P1558

Se viene rilevato il problema di cui sopra, una possibile causa potrebbe essere un relè difettoso dell'unità di comando della valvola a farfalla.

Per escludere altre possibili cause di guasto, è , necessario sottoporre a test i sistemi elettrico e meccanico (seguendo le istruzioni del costruttore del veicolo) e richiedere i codici di errore mediante un apposito dispositivo diagnostico.

Il codice di errore P1558 (malfunzionamento elettrico dell'attuatore della valvola a farfalla) è impostato.

Se non sono stati diagnosticati altri guasti, l'unità di comando della valvola a farfalla deve essere sostituita in questo caso di riparazione.

Successivamente si deve effettuare un giro di prova e una nuova richiesta dei codici di errore per verificare l'efficacia dell'intervento di riparazione.

### NOTA

Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.