

# **Seat Ibiza (6F) - Linea ad alta pressione del sistema di climatizzazione | HELLA**

**Seat**

**Ibiza (6F)**

**Anno di costruzione: 2017**

**N. telaio: da -000113 a -012013**

## **Linea ad alta pressione del sistema di climatizzazione**

Nei veicoli succitati può succedere che, in caso di incidente, la linea ad alta pressione del sistema di climatizzazione si rompa facendo fuoriuscire del refrigerante 1234yf.

Poiché la temperatura di accensione del refrigerante R1234yf è molto più bassa di quella del R134a, per garantire la sicurezza è necessario sostituire la linea con una versione modificata. A questo intervento è attribuito il codice "87F3".

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. In occasione degli interventi di manutenzione al sistema di climatizzazione è necessario sincerarsi che la linea sia stata sostituita. A tal fine è sufficiente controllare la presenza di un adesivo con codice "87F3" nel vano della ruota di scorta e/o nel quaderno di servizio.