

# **Smart 451 - Cortocircuito nella valvola di sicurezza del refrigerante | HELLA**

**Smart**

**451 (Pure+Passion)**

**Data di costruzione: 31.08.2010 - 02.06.2014**

## **Cortocircuito nella valvola di sicurezza del refrigerante**

Nei veicoli sopracitati è possibile che si verifichi un cortocircuito al riscaldamento nella valvola di sicurezza del refrigerante a causa dell'usura.

La valvola ha il compito di riscaldare più velocemente il motore freddo tramite il blocco del riscaldamento, riducendo così al minimo l'usura.

La casa automobilistica si sta occupando del problema e sta richiamando in fabbrica tutti i veicoli per verificarne il corretto funzionamento delle valvole.

Per diversi motivi, è stato riscontrato che non tutti i veicoli sono stati controllati e riparati.

Vi preghiamo di prendere atto della presente informativa, specialmente in relazione al manifestarsi di guasti elettrici.