

Subaru Trezia - Accumulo di olio nell'intercooler | HELLA

Subaru

Trezia

Anni di costruzione: 2011-2012

Motore: 1,4 D (1ND-TV)

Accumulo di olio nell'intercooler

A causa del processo di rigenerazione del filtro antiparticolato può succedere che nell'intercooler si accumuli olio motore proveniente dallo sfiato del monoblocco e/o dal turbocompressore.

In determinate condizioni operative l'olio può raggiungere la camera di combustione e sviluppare molto fumo. In casi estremi può causare danni al motore.

Per risolvere il problema è necessario sostituire la centralina del motore, come pure controllare ed eventualmente sostituire l'intercooler.

Sebbene i proprietari dei veicoli interessati siano stati informati, si parte dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile riparare tutti i veicoli.

L'operazione deve essere registrata nel sistema del concessionario della Subaru (operazione SA 201501).