

# **Suzuki Alto - L'indicatore temperatura liquido di raffreddamento indica un valore troppo basso | HELLA**

**Suzuki**

**Alto**

**Tutti i modelli: da 2002 a 2007**

L'indicatore temperatura liquido di raffreddamento indica un valore troppo basso.

Se su questi veicoli viene visualizzato un valore diverso della temperatura liquido di raffreddamento, una possibile causa è un cattivo collegamento a massa attraverso il supporto della scatola termostato. Per rimediare a questo inconveniente, si deve collegare il cavo di massa (vedi figura) tra la scatola termostato e il supporto della scatola termostato.

---

Verificare inoltre che la scatola termostato non presenti danni e, se necessario, sostituirla.

Ricambio: cod. (ET):

1 pezzo: scatola termostato: 17690M79F20

---

Ricambi: cod. (ET):

1 pezzo: cavo di massa: 39313M82020

1 pezzo: vite di fissaggio: 02142M05123

